

PRODUKTBLAD

HYPODERMISK TRYCKMÄTARE

Hypodermisk tryckmätare

För mätning av tryckfall i systemet vid blästring. En fin nål trycks genom blästerslangen i närheten av munstycket. Man får då det verkliga trycket framme vid blästermunstycket. Det fina hålet i slangen försluts av sig själv.

